

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ



ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ КАРАМАГЫНДАГЫ
ХЕЗМӘТНЕ САКЛАУ БУЕНЧА
КООРДИНАЦИЯ СОВЕТЫ

Х.Туфан проспекты, 23, Яр Чаллы шәһәре, 423805

пр. Х.Туфана, 23, г. Набережные Челны, 423805

Тел.(8552) 30-55-58, факс (8552) 30-59-30. E-mail: oobn424@yandex.ru, www.nabchelny.ru

Протокол № 11
заседания Координационного совета по охране
при Исполнительном комитете города Набережные Челны

«14» 07 2024

Председательствовал:

Руководитель Исполнительного комитета,
председатель Координационного совета

Ф.Ш. Салахов

Присутствовали:

члены координационного совета,
приглашенные по списку

Заседание Координационного совета по охране труда проведено по адресу: РТ,
г. Набережные Челны, ул. Металлургическая, 20 (литейный завод, ПАО «КАМАЗ»).

**О состоянии производственного травматизма и охраны труда
в ООО «ПАО «КАМАЗ»**

Заслушали информацию главного инженера по ОТ БОТ ООТ литейного завода ПАО
«КАМАЗ» Мавлиеву Е.А. о несчастном случае со слесарем-ремонтником Батыревым Д.Л.
(11.10.1985 г.р.).

Обстоятельства несчастного случая

Несчастный случай произошел в корпусе производства чугунного литья при выполнении работ по разбору скатившихся подвесок (тележек) на участке подъема подвешенного толкающего конвейера.

11.06.2024 в 13 час. 55 мин. выполняя аварийный ремонт на подвешенном толкающем конвейере, слесарь-ремонтник Батырев Д.Л. растаскивал вручную скопившиеся в одном месте подвески. Одна из подвесок неожиданно сдвинулась назад, прижав при этом кисть левой руки Батырева Д.Л. к другой подвеске.

Травма относится к категории тяжелых.

Координационный совет по охране труда при Исполнительном комитете

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать заместителю главного инженера литейного завода по ОтиПожБ ПАО «КАМАЗ» (Наумому А.В.)

1.1. довести сведения до работников о причинах несчастного случая на рабочем месте, произошедшего со слесарем-ремонтником Батыревым Д.Л.

Срок исполнения: до 31.07.2024;

1.2. провести внеплановый инструктаж с работниками ПАО «КАМАЗ» литейного завода с разбором причин и обстоятельств несчастного случая со слесарем-ремонтником Батыревым Д.Л. с внесением соответствующих записей в журнале инструктажей

Срок исполнения: до 31.07.2024;

1.3. актуализировать инструкции по охране труда по профессиям и видам работ в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов

Срок исполнения: до 31.07.2024;

1.4. разработать и утвердить технологические карты на производстве работ

Срок исполнения: до 31.07.2024;

1.5. обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты, установить строгий контроль за применением работниками СИЗ в соответствии со статьями 212 и 221 Трудового кодекса Российской Федерации

Срок исполнения: постоянно;

1.6. провести слесарю-ремонтнику Батыреву Д.Л. обучение и проверку знаний требований по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

Срок исполнения: по выходу Батырева Д.Л. с больничного листа;

1.7. обеспечить слесарю-ремонтнику Батыреву Д.Л. выдачу СЗ в соответствии с утвержденными нормами СИЗ.

Срок исполнения: по выходу Батырева Д.Л. с больничного листа;

1.8. в срок до 07.08.2024 года проинформировать Координационный совет по охране труда о ходе выполнения указанных мероприятий.

2. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на секретаря Координационного совета, заведующего сектором гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета Шипееву Р.К.

Руководитель Исполнительного комитета,
председатель координационного совета



Ф.Ш. Салахов